

2010-01-28

Norrhälsinglands miljö- och  
räddningsnämnd

## Enskilda avloppsanläggningar, inventering och åtgärder aktuellt läge.

Miljökontoret har sedan 1998 årligen inventerat enskilda avlopp. Varje år har uppskattningsvis 200-300 avloppsanläggningar inventerats. Hittills har 12 stora områden inventerats. De avloppsanläggningar som bedömts som bristfälliga har fått krav om förbättringar av anläggningarna. Uppskattningsvis hälften av de inventerade avloppen har haft någon form av brist.

Området vid Duvnäs i Delsbo är avslutat.

### Aktuellt läge

Hornån 1998

Totalt har 314 avlopp inventerats. Av dessa är 132 åtgärdade, 9 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade är förelagda eller vitesförelagda.

Näsviken 2001

Totalt har 226 avlopp inventerats. Av dessa är 74 åtgärdade, 5 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

Malsta, Rogsta 2002

Totalt har 251 avlopp inventerats. Av dessa är 105 åtgärdade, 8 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

Halstaån 2003/2004

Totalt har 410 avlopp inventerats. Av dessa är 120 åtgärdade, 9 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

Hogland, IIsbo 2004

Totalt har 57 avlopp inventerats. Av dessa är 9 åtgärdade, 2 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

Norrhälsinge miljökontor

---

Postadress: 824 80 Hudiksvall · Besöksadress: Trädgårdsgatan 4

Tfn: 0650- 193 32 · Fax: 0650-381 64 · E-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se

Tfn växel: 0650-190 00 · www.hudiksvall.se · E-post: kommun@hudiksvall.se · Org nr: 212000-2379

#### Gammelsträng, Norrbo 2005

Totalt har 93 avlopp inventerats. Av dessa är 39 åtgärdade, 3 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

#### Vattnång 2005

Totalt har 68 avlopp inventerats. Av dessa är 21 åtgärdade, 3 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har vitesförelagts.

#### Norrjärden 2006

Totalt har 125 avlopp inventerats. Av dessa är 35 åtgärdade, 4 återstår att åtgärda. Anläggningar som inte är åtgärdade har förelagts eller vitesförelagts.

#### Enånger 2006/2007

Totalt har 370 avlopp inventerats. Av dessa är 19 åtgärdade. 97 återstår. Skrivelser efter inventering är utskickade.

#### Forsasjöarna 2007/2008

Totalt har 270 avlopp inventerats. Av dessa är 12 åtgärdade. 85 återstår. Skrivelser efter inventering är utskickade.

#### Lönnånger 2008

Totalt har 85 avlopp inventerats. Av dessa är 4 åtgärdade. 32 återstår. Skrivelser efter inventering är utskickade.

#### Forsasjöarna 2009

Totalt har 152 avlopp inventerats varav 98 med anmärkning. Skrivelser kommer att skickas ut under 2010.

Under 2009 har inkoppling till kommunalt avlopp skett för 10 fastigheter i Sofiedal (Hudiksvall) som har haft bristfälliga avlopp.

### **Totalt**

Totalt har 2 806 avlopp inventerats. Av dessa är 672 åtgärdade, 525 återstår att åtgärda och resten har bedömts som godkända. Inventeringen av avlopp i Sörfjärden 2007 ingår inte i dessa siffror.

2010-01-28

Sammanfattningsvis bedömer vi att arbetet med att få avloppsanläggningarna åtgärdade har fungerat bra. Det som ibland har varit problem är att få tag på grävare i olika områden. Den eller de grävare som finns i ett område, tar ibland på sig för mycket och hinner inte utföra anläggningarna inom tid som satts upp.

I och med att flera områden inventeras ökar uppföljningsarbetet varje år. Detta kräver mer resurser i framtiden för att på ett effektivt sätt kunna driva alla ärenden. I dagsläget finns totalt en heltidstjänst fördelat på fem personer för arbete med enskilda avlopp.

#### NORRHÄLSINGE MILJÖKONTOR

Mats Axbrink  
Hälsoskyddsinspektör

Kenneth Johansson  
Hälsoskyddsinspektör